

## 洗濯表示記号の表記漏れについてのお詫びとお知らせ

平素よりご愛顧賜り誠にありがとうございます。

この度弊社ブランド TADASHI SHOJI 製品にて、洗濯表示記号漏れがあることが判明致しました。詳細をお知らせ致しますと共に、ご迷惑をお掛け致しますことを深くお詫び申し上げます。

昨年12月より刷新されました『新洗濯表示』の基準に沿うように、弊社では各専門機関と協議しながら新絵表示の内容を決定し、商品に添付、販売を開始致しましたところ、新基準では下記2つの絵表示が足りないことが判明いたしました。

現在商品についている洗濯表示記号は4つの表示記号が表記されており、2つの絵表示が不足している表示となっております。

### 【対象商品】

2016年12月以降に販売された、2017RESORT COLLECTION に該当する商品と定番商品

※対象品番は下記参照

### 【不足している絵表示】




洗濯処理後のタンブル乾燥処理はできない



ウェットクリーニング処理はできない

### 【修正内容】

誤)



正)



今まで通りのドライクリーニング(タンブラー乾燥無し)であれば特に問題はございませんが、対象商品をお買い上げで、ご希望のお客様には、『訂正絵表示シール』を添付させていただきますので、お手数とご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございませんが、弊社担当までご連絡いただけますようお願い致します。

今後は社内の品質管理体制を強化し、再発防止に努める所存でございますので、何卒ご理解ご協力を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

「洗濯表示記号の表記漏れ」該当品番

731195PJ	AVN17071MJ	738829XJ	AVQ17123BJ	AGD1751M	AVQ17124MB
AGK1432M	AVS17003MDJ	ALX15241M	AVS17129MX	ALX16063J	AVV1491M
ALX1716J	AVX17091MXJ	ALX1812LXY	AVY17019LJ	ALX1812LY	AVY17045MJ
ALX1812MZ	AVZ17040J	ALX2253M	AVZ17047L	ALX438MZ	AVZ17051MD
AVG90076XJ	AVZ17052MD	AVM17029MJ	AVZ17053L	AVM17031M	AVZ17053MD
AVM17035MJ	AVZ17060L	AVM17038LJ	AVZ17127MJ	AVN17065MJ	AVZ17128MJ
AVN17066MYJ	AWD17021MDJ	AVN17068LJ	AWE17107LXJ	AX0300	ALX1812M
ALX1812MY	OM90240M	EP70410			